


NORMAS DE COMPORTAMIENTO DURANTE UNA SITUACION DE EVACUACION POR EMERGENCIA

- ❖ Mantenga la calma y evite el pánico: No correr, no gritar y no empujar.
- ❖ Preste atención y siga las instrucciones del guía para evacuar el área a una zona segura.
- ❖ Si se encuentra sin guía ubíquese dentro del plano y diríjase a una zona segura más cercana tal como indica el mapa (ver croquis al dorso).
- ❖ Manténgase en la zona segura hasta que se le brinden las instrucciones a seguir.
- ❖ Al verificar que la emergencia está controlada, diríjase a la sala de espera.



PLANO DE TRANSITO PEATONAL Y UBICACIÓN DE ZONAS SEGURAS



Tú decides, cuida tu vida poniendo una actitud segura



SISTEMA DE GESTION Y SOSTENIBILIDAD



NORMAS DE SEGURIDAD PARA VISITANTES

OLPESA

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Estimado Visitante, le damos la más cordial bienvenida a la Planta Extractora de Aceite - Olpesa.

Para bienestar de nuestros colaboradores y visitantes, como parte de nuestro Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo, contamos con la política de seguridad y lineamientos a seguir para que su visita se desarrolle de forma segura mientras dure su estancia en nuestra planta.

Le agradecemos leer esta información y acatar en todo momento las indicaciones del personal a cargo mientras usted esté en las instalaciones

REQUISITOS DE VESTIMENTA

- ❖ Ropa de algodón y cómoda (camisa con mangas, pantalón). NO se permiten el ingreso en pantaloneta, pantalones cortos, vestido, blusas escotadas, minifaldas, o cualquier vestimenta demasiado suelta.
- ❖ Zapatos cerrados de suela baja y antideslizante, preferible zapatos de seguridad. No se permite el uso de zapatos abiertos o de tacón alto.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

- ❖ Regístrese en la entrada de nuestras instalaciones con el agente de seguridad.
- ❖ El personal visitante no puede ingresar en vehículo a menos que tenga autorización expresa.
- ❖ Los estudiantes que requieran ingresar deben solicitar permiso a gerencia con anterioridad.
- ❖ Todo visitante debe contar con seguro médico.
- ❖ No fumar dentro de las instalaciones.
- ❖ Está prohibido el ingreso de personas que están bajo la influencia de alcohol y/o drogas.
- ❖ Está prohibido el ingreso de armas de fuego y/o corto punzantes.
- ❖ El uso de cámaras fotográficas o de video debe estar autorizado por gerencia.
- ❖ No llevar encendido durante el trayecto ningún aparato reproductor de música.
- ❖ Preste atención a las indicaciones de la persona que le guía.

❖ Cuando camine por terrenos irregulares, tenga cuidado al desplazarse.

❖ Estar atento a las señales de precaución.

NORMAS DE COMPORTAMIENTO SEGURO EN LA PLANTA INDUSTRIAL

- ❖ Solo ingrese al proceso productivo cuando se le especifiquen las condiciones de seguridad para su ingreso.
- ❖ Solo podrá ingresar utilizando ropa, calzado y elementos de protección personal adecuados.
- ❖ Prohibido el uso de relojes, aretes, anillos, pelo suelto, o cualquier otro elemento que implique riesgo por atrapamiento.
- ❖ No se acerque a los equipos en funcionamiento y/o maquinas, menor de 1.5 mt.
- ❖ Durante el recorrido permanezca en grupo y con la persona que le guía.
- ❖ Evite pasar cerca a los trabajos que se realiza o por debajo de elementos que se encuentren suspendidos.
- ❖ Disponga de los residuos y desechos adecuadamente utilizando los puntos ecológicos.